

安全召回詳情

編號	10000738
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	E-Class / 213
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鯉魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更換左側安全帶 (9290050)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800) 查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的某些安全帶拉緊器爆管的推進劑混合比可能不符合規定。</p> <p>在發生後座左側安全帶拉緊器須要激活的事故時，可能無法展開。</p> <p>因此，不能保證該安全帶張緊器的約束效果。這可能增加對乘客造成損傷的風險。</p>
修正行動	更換受影響車輛中可能受影響的安全帶作為預防措施
製造日期	2016年8月5日至2016年10月28日
回收行動開始日期	2017年11月15日
估計回收行動的完成日期	2018年4月30日

1	WDD2130422A095263	7	WDD2130422A096018
2	WDD2130422A095330	8	WDD2130422A096155
3	WDD2130422A095458	9	WDD2130422A096352
4	WDD2130422A095687	10	WDD2130422A096388
5	WDD2130422A095919	11	WDD2130422A096456
6	WDD2130422A096007	12	WDD2130422A096484

13	WDD2130422A096559
14	WDD2130422A096768
15	WDD2130422A096847
16	WDD2130422A096904
17	WDD2130422A096962
18	WDD2130422A096995
19	WDD2130422A097137
20	WDD2130422A097275
21	WDD2130422A097287
22	WDD2130422A097514
23	WDD2130422A097687
24	WDD2130422A097931
25	WDD2130422A098146
26	WDD2130422A098240
27	WDD2130422A098393
28	WDD2130422A098492
29	WDD2130422A098692
30	WDD2130422A098900
31	WDD2130422A098991
32	WDD2130422A099060
33	WDD2130422A099181
34	WDD2130422A099308
35	WDD2130422A099447
36	WDD2130422A099668
37	WDD2130422A099670
38	WDD2130422A099727
39	WDD2130422A099801
40	WDD2130422A099916
41	WDD2130422A100050
42	WDD2130422A100277
43	WDD2130422A100339
44	WDD2130422A130883
45	WDD2130482A131420
46	WDD2130482A131507
47	WDD2132422A135401
48	WDD2132422A135923
49	WDD2132422A139983