

## 安全召回詳情

|              |  |
|--------------|--|
| 編號           | <b>10001098</b>  |
| 製造商          | TESLA  |
| 車輛類別         | 私家車  |
| 型號           | Model S  |
| 代理商 (查詢電話)   | Tesla Motors HK Ltd. (3974 0251)   |
| 主題           | 更新 電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值 固件包版本  |
| 進度           | 進行中  |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列:   |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 由於固件包 (2022.36) 更改了電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值，這可能會錯誤地將來自不利路況 (即坑洼或顛簸) 的外力, 判斷為轉向助力扭矩，從而可能導致減少動力轉向輔助。<br>雖然減少或失去動力轉向輔助不會影響車輛的轉向控制，但可能會使駕駛員轉向比較困難，需要用力轉向, 特別是在低速時。 |
| 修正行動         | 更新固件包版本  |
| 製造日期         | 2017 - 2020  |
| 回收行動開始日期     | 2022 年 11 月 7 日  |
| 估計回收行動的完成日期  | 2023 年 1 月 31 日  |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | 5YJSB7E20LF403746 |
| 2  | 5YJSB7E21KF337545 |
| 3  | 5YJSB7E21LF354928 |
| 4  | 5YJSB7E23JF265374 |
| 5  | 5YJSB7E24LF403538 |
| 6  | 5YJSB7E26JF267880 |
| 7  | 5YJSB7E26MF419564 |
| 8  | 5YJSB7E28JF257626 |
| 9  | 5YJSB7E29JF269395 |
| 10 | 5YJSB7E2XJF282379 |
| 11 | 5YJSB7E47KF311002 |