

安全召回詳情

編號	10000732
製造商	TESLA
車輛類別	Private Car
型號	Model X
代理商 (查詢電話)	3974-0251
主題	後座乘客座椅背檢查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份2016至2017年生產的Model X備摺疊式座椅。其左邊座位椅背角度鎖定裝置因纜索未有合適調校, 引致座椅於意外發生時未能發揮理想的效果。
修正行動	調校座椅背鎖定裝置纜索
製造日期	2016年10月28日至2017年9月1日
回收行動開始日期	2017年10月13日
估計回收行動的完成日期	2017年12月31日

Make/Model/Series

- 1 5YJXDCE48GF028043
- 2 5YJXDCE22GF029901
- 3 5YJXDCE2XGF028009
- 4 5YJXDCE43GF029181
- 5 5YJXDCE40HF029141
- 6 5YJXDCE26HF029949
- 7 5YJXDCE24HF029061
- 8 5YJXDCE23HF034168
- 9 5YJXDCE21HF030765
- 10 5YJXDCE23HF030766
- 11 5YJXDCE27HF034254
- 12 5YJXDCE24HF034891
- 13 5YJXDCE47HF033560
- 14 5YJXDCE21HF029101
- 15 5YJXDCE21HF034752
- 16 5YJXDCE29HF037270
- 17 5YJXDCE26HF033371
- 18 5YJXDCE25HF033345
- 19 5YJXDCE23HF034638
- 20 5YJXDCE47HF037771
- 21 5YJXDCE26HF034892

22 5YJXDCE24HF035376
23 5YJXDCE26HF035444
24 5YJXDCE41HF035112
25 5YJXDCE24HF035443
26 5YJXDCE21HF037215
27 5YJXDCE20HF037089
28 5YJXDCE29HF035390
29 5YJXDCE22HF035375
30 5YJXDCE24HF036723
31 5YJXDCE2XHF037584
32 5YJXDCE21HF037974
33 5YJXDCE2XHF040680
34 5YJXDCE21HF037585
35 5YJXDCE20HF035391
36 5YJXDCE21HF037800
37 5YJXDCE27HF039597
38 5YJXDCE21HF040681
39 5YJXDCE43HF043423
40 5YJXDCE42HF043414
41 5YJXDCE46HF043397
42 5YJXDCE40HF043394
43 5YJXDCE46HF043402
44 5YJXDCE43HF043387
45 5YJXDCE45HF043388
46 5YJXDCE45HF043391
47 5YJXDCE20HF043328
48 5YJXDCE4XHF043418
49 5YJXDCE44HF043401
50 5YJXDCE47HF043408
51 5YJXDCE29HF043280
52 5YJXDCE21HF043256
53 5YJXDCE44HF043415
54 5YJXDCE49HF043393
55 5YJXDCE25HF043258
56 5YJXDCE27HF043309
57 5YJXDCE23HF043260
58 5YJXDCE41HF043405
59 5YJXDCE48HF043398
60 5YJXDCE24HF043283
61 5YJXDCE20HF043314
62 5YJXDCE2XHF043269
63 5YJXDCE26HF043334
64 5YJXDCE26HF043270
65 5YJXDCE25HF043308
66 5YJXDCE2XHF043286
67 5YJXDCE24HF043266

68 5YJXDCE26HF043267
69 5YJXDCE22HF043282
70 5YJXDCE28HF043271
71 5YJXDCE2XHF043272
72 5YJXDCE25HF043261
73 5YJXDCE27HF043312
74 5YJXDCE2XHF043255
75 5YJXDCE23HF043310
76 5YJXDCE43HF037623
77 5YJXDCE2XHF039058
78 5YJXDCE23HF043288
79 5YJXDCE43HF043406

