

## 安全召回詳情

編號	<b>10001055</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	S-Class/ 223
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	安全氣囊控制單元螺栓固定 (5494205)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	安全氣囊控制單元的螺栓固定可能與規格不符。在這情況下，安全氣囊控制單元在駕駛時可能會檢測到錯誤的加速度數值。因此，附加保護系統將無法完全地排除有意外觸發的可能性。此外，當受到撞擊時，附加保護系統亦有可能不按規格觸發。根據上述情況，這可能會增加乘客受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛安全氣囊控制單元的螺栓固定狀況，並在必要時進行修正。
製造日期	2020年11月17日至2021年2月24日
召回行動開始日期	2022年3月29日
估計召回行動的完成日期	2022年12月31日

1	W1K2231612A011596	9	W1K2231612A025749
2	W1K2231612A013844	10	W1K2231612A026043
3	W1K2231612A016528	11	W1K2231612A026967
4	W1K2231612A019771	12	W1K2231612A027400
5	W1K2231612A023199	13	W1K2231612A027517
6	W1K2231612A024651	14	W1K2231612A027534
7	W1K2231612A024891	15	W1K2231612A029997
8	W1K2231612A025445	16	W1K2231612A030236

17	W1K2231632A023257
18	W1K2231632A023625
19	W1K2231632A028896
20	W1K2231632A028968
21	W1K2231632A028985
22	W1K2231632A029838
23	W1K2231632A030097
24	W1K2231632A030738
25	W1K2231632A031848