

## 安全召回詳情

編號	<b>10001097</b>
製造商	TESLA
車輛類別	Private Car
型號	Model X
代理商 (查詢電話)	Tesla Motors HK Ltd. (3974 0251)
主題	更新 電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值 固件包版本
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於固件包 (2022.36) 更改了電子動力轉向輔助系統(EPAS)的校準值，這可能會錯誤地將來自不利路況 (即坑洼或顛簸) 的外力, 判斷為轉向助力扭矩，從而可能導致減少動力轉向輔助。 雖然減少或失去動力轉向輔助不會影響車輛的轉向控制，但可能會使駕駛員轉向比較困難，需要用力轉向, 特別是在低速時。
修正行動	更新固件包版本
製造日期	2017 - 2020
回收行動開始日期	2022 年 11 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2023 年 1 月 31 日

1	5YJXDCE20KF146806
2	5YJXDCE20KF159930
3	5YJXDCE20LF287392
4	5YJXDCE20MF310154
5	5YJXDCE20MF312339
6	5YJXDCE21JF092754
7	5YJXDCE22JF116317
8	5YJXDCE22KF146807
9	5YJXDCE22KF159931
10	5YJXDCE23KF143642
11	5YJXDCE23KF147240
12	5YJXDCE24LF287279
13	5YJXDCE24MF312313
14	5YJXDCE25KF147238
15	5YJXDCE25KF195225
16	5YJXDCE25LF287145

17	5YJXDCE27KF147242
18	5YJXDCE27KF149895
19	5YJXDCE27LF288586
20	5YJXDCE27MF309308
21	5YJXDCE28JF119609
22	5YJXDCE28KF149906
23	5YJXDCE28MF312654
24	5YJXDCE29JF114743
25	5YJXDCE29LF287536
26	5YJXDCE2XKF149907
27	5YJXDCE2XLF287321
28	5YJXDCE40MF312309
29	5YJXDCE46JF092766
30	5YJXDCE46KF158959