

安全召回詳情

編號	10000560
製造商	TESLA
車輛類別	私家車
型號	Model S
代理商 (查詢電話)	3974-0251
主題	自願性安全帶檢驗
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	所有 19-11-2015 前於香港登記之 Model S
缺陷簡述及忽略的可能後果	司機及前座座椅安全帶可能並未有正確連接上外側橫帶的緊急收縮裝置，安全帶可能在意外時未能夠提供足夠的保護
修正行動	Tesla 決定發起自願性召回檢驗以確保所有前座安全帶均正確安裝
製造日期	2014-15年
回收行動開始日期	2015 年 11 月 21 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 12 月 31 日